

回収のお知らせ

2023年10月25日

日機装サーモ株式会社

謹啓

平素は弊社医療機器に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社医療機器（下記製品）に、ラベル表示の印字（ロット番号）間違いが発生し、当該ロットの在庫品を自主的に回収することといたしました。

皆様には多大なご迷惑とお手数をお掛けし、大変申し訳なく存じますが、事情をご賢察の上、下記ロットの回収にご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

製品名：ゴムカバー（サーミスタ温度プローブ（ゴムカバー（体腔挿入型温度計プローブ用）））
（管理医療機器 再使用可能な能動型機器接続体温計プローブ）
（認証番号 20200BZZ00551000）

対象ロット番号：23403

※ご購入いただきましたゴムカバーの袋に表示されているロット番号に一部
間違ったロット番号が記載されているものがございます。

（誤）24403

（正）23403

なお、今回の事象は、表示ラベルのロット番号印字の間違いのみであり、当該医療機器の品質、有効性及び安全性への影響はございません。また、現在までに健康被害の報告はございません。

以上

[お問い合わせ先]

〒180-0022 東京都武蔵野市境2-4-24

日機装サーモ株式会社 営業部

TEL：0422-37-9811

FAX：0422-37-9820

E-mail：info@nktherm.com